

Акт дефектации № 3-КР  
по результатам технического обследования

Наименование объекта: ТП-1440 СНТ Бургаз

Комиссия в составе: начальника СЭЭС Максюты М.В. главного инженера Матушкин С.Г.

провела анализ выявленных в результате технического обследования объекта дефектов и пришла к заключению: в 2026, 2029 году подлежат выполнению следующие работы, указанные в дефектной ведомости

№ п/п	Наименование (единицы оборудования ПС, элемента ТП)	Наименование дефекта	Предельно допустимая норма	Метод устранения	Объем работ	Материалы		
						Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	ТП-1440 СНТ Бургаз	Сквозная коррозия корпуса МТП течь масла. Превышен срок эксплуатации трансформатора	ПТЭЭП	реконструкция МТП с заменой ТМ		трансформатор ТМГ-400кВа	шт	1
						опора СВ-110	шт	2
						швеллер-200мм	м	6
						уголок-75 мм	м	3
						шпилька 20мм	м	4
						шайба 20мм	шт	16
						гайка 20мм	шт	16
						круглая 22мм	м	
						полоса сталь 50мм	м	24
						уголок-50 мм	м	24
						изолятор ИОР 3.75	шт	6
						контакт К0.2	шт	6
						изолятор ШФ20Г-1	шт	3
						лист ГК	шт	1
						ОПНп 6 кВ	шт	3
						ОПНп 0,4кВ	шт	3
						BC50/70	шт	12
1	ТП-1440 СНТ Бургаз	Сквозная коррозия корпуса МТП течь масла. Превышен срок эксплуатации трансформатора	ПТЭЭП	реконструкция МТП с заменой ТМ		A2A 50мм	шт	3
						ЩНП 1700*800*400	шт	1
						РПС 630А	шт	1
						AB 250А	шт	4
						ВА04-36 расширитель полюсов	шт	8
						ПВС 1*70	м	6
						ТМЛ 95	шт	24
						ТА-400-21-26	шт	
						АВВГ 1*400	м	40
						изолятор СМ	шт	5
						шина медная 40*5	м	
						шина алюминиевая 50*5	м	1
						ВВГ 3*2,5	м	6
						РА-1	шт	1
						РА-2	шт	1
						РЛНД10-630А	шт	1

«10» января 2025 г

Начальник СЭЭС Максюта М.В.  
(подпись, Ф.И.О.)

«10» января 2025 г

Главный инженер Матушкин С.Г.  
(подпись, Ф.И.О.)

итого  
цена с НДС

0  
0